



Piro-Komplex Kft.
7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 81.
Tel.: 82/475-006, 06-70/315-0660
Fax: 82/576-027
Email: piro-komplex@freemail.hu



JEGYZŐKÖNYV

Oltóvíz tároló medencék, tartályok

(Használatbavételi eljáráshoz)
MARDEGAN Zrt.

7570 Barcs Nagyhíd u. 17.
Adósz.: 13759591-2-14
Tel.: 82/565-043 Fax: 82/565-044
E-mail: info@mardeganlegno.com

Készült:

o A mai napon a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet alapján ellenőrzésre került¹ db oltóvíztároló medence megbízásából.

A vizsgálatot végezte: *Marcs László* (biz. szám: *042/2011*)

Oltóvíztároló medence (*250* m³) **helye:** *labori délti oldal*

Kialakítása: *nyitak felülről*

Szívócsonkok megközelíthetősége: *sz*

A medence távolsága a védendő létesítménytől: *100* fm (max. 200 fm)

A szivóvezetékek állapota: A szivócsonk kialakítása megfelelő. A medence beépített szivóvezetékét típusú robbanómotoros szivattyúval kipróbáltuk, a felszívásos táplálás megfelelő volt. A szivóvezetékekre szerelt 110-es nyomócsonk kapocs és a benne lévő tömítés, valamint a zárókupak kapocs állapota megfelelő.

Szivóvezeték nyomáspróba 1,5 MP:

Megjelölése: a medence a vonatkozó rendeletnek megfelelően van táblával jelölve.

Vízmenyiség: Teljesen feltöltött állapotban van.

Vízminőség: *jó*

Az utántöltésre szolgáló szerelvények állapota: a medence utántöltése *keletkezett is*
ról történik.

Fagy elleni védelem: *Nyitott szelepek télen befagy*

Egyéb észrevételek: Felhívjuk a készenlétben tartó figyelmét, az oltóvíz minőségének és mennyiségének a folyamatos biztosítására!

.....
.....
.....

A medence ellenőrzését a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően végeztük.

A medencét megfelelőnek minősítjük.

..... *Barcs* 20. *15.04.21.*

MARDEGAN Legno Kft.
7570 Barcs Nagyhid u. 17.
Adósz.: 13759591-2-14
Tel.: 82/565-043 Fax: 82/565-044
E-mail: info@mardeganlegno.com

P.H.

PIRO - KOMPLEX KFT
7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 81
Adószám: 10680689-2-14
Számsz.: 67100530-153901:05-00000000
Cg: 14-09-002566

..... *Thorn - Kojan*

Tűzoltó vízforrás ellenőr



Piro-Komplex Kft.

7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 81.

Tel.: 82/475-006, 06-70/315-0660

Fax: 82/576-027

Email: piro-komplex@freemail.hu



TÚZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK ÉS TARTOZÉKAINAK FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYVE

2-12. *Iszkori műhely Debrecen* MARDEGAN Legno Kft.

7570 Barcs Nagyhíd u. 17.

Adósz.: 13759591-2-14

Tel.: 82/565-043 Fax: 82/565-044

E-mail: info@mardeganlegno.com

Felülvizsgálat helye, időpontja:
11⁰⁰

A felülvizsgálatot végző neve: *Thour János 04212077*

Tűzcsap fajtája: fali földfeletti földalatti

Felülvizsgálat fajtája: féléves ellenőrzés éves felülvizsgálat

1./ A vízforrást jelző tábla meg van-e? *Megvan*

2./ Tűzcsap megközelíthetősége: *I*

3./ A szerelvénysekrény állapota kielégítő-e? *Kielégítő*

4./ Az előírt szerelvények/állványcső, T-kulcs, sugárcső, nyomótömlők megvannak-e, milyen állapotban? *Megvannak jó állapotú*

5./ A nyomótömlőkhöz és sugárcsőhöz szükséges tömítőgyűrűk megvannak-e, milyen állapotban? *Megvannak jó állapotú*

6./ A nyomótömlők nyomáspróba ideje: *Ø 52 2 db 2012*

7./ Az állványcső nyomáspróba ideje: *—*

8./ A tűzcsap megfelelő állapotban van-e? *Megfelelő*

- 9./ Megvan-e zárókupak és milyen állapotban van? *Megvan*
- 10./ Nyitó- és zárószerkezet megfelelően működik-e? *Megfelelő*
- 11./ A tűzcsapban mért statikus nyomás (bar): *6 bar*
- 12./ Vízmennyiség (l/perc): *950 l/perc x 2*
- 13./ Kifolyási nyomás (bar): *6 bar*
- 14./ Egyéb:
.....

..... *Barcs* 20. *15.04.21*

MARDEGAN *Legno* Kft.
7570 Barcs Nagyhíd u. 17.
Adósz.: 13759591-2-14
Tel.: 82/565-043 Fax: 82/565-044
E-mail: info@mardeganlegno.com

PIRO - KOMPLEX KFT
7555 Csokonyavisonta, Xantus J. u. 81
Adószám: 10680689-2-14
Számsz.: 67100530-15300155-00000000
Cg: 14-09-002566

.....
[Signature]

Üzemeltető aláírása

.....
[Signature]

Felülvizsgáló aláírása